

Số: /BC-UBND

Đắk Pék, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO NHANH

Tình hình thiệt hại do ảnh hưởng bão số 12 và mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn xã Đắk Pék đến 11h00 ngày 27/10/2025

Thực hiện nội dung Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc tập trung ứng phó bão số 12 và mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; Thực hiện Công văn số 2389/SXD-KCHT ngày 20 tháng 10 năm 2025 của Sở Xây dựng về việc phòng, chống, ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Ủy ban nhân dân xã Đắk Pék báo cáo tình hình thiệt hại do ảnh hưởng bão số 12 và mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn xã đến 11h00 ngày 27/10/2025 cụ thể như sau:

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

Nhằm chủ động triển khai công tác phòng chống ứng phó bão số 12 và mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn xã. UBND xã đã ban hành văn bản¹ chỉ đạo và tổ chức họp thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã và các đơn vị liên quan nhằm tăng cường công tác kiểm tra, nắm địa bàn, kịp thời theo dõi diễn biến của thời tiết để thông tin, cảnh báo đến các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn biết để ứng phó thiên tai, đồng thời chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, dễ bị ảnh hưởng trực tiếp của mưa lũ, lụt, tổ chức cấm các biển báo, cảnh báo, nghiêm cấm người, phương tiện lưu thông qua khu vực bị ngập lụt, nguy hiểm.

II. Tình hình thiệt hại do ảnh hưởng

1. Thiệt hại về các công trình

a. Thiệt hại về nhà cửa: Chưa ghi nhận thiệt hại.

b. Thiệt hại về Hội trường thôn: Hiện Hội trường thôn Đông Sông bị sạt lở và sụt lún (*sân hội trường; phía sau nhà bếp hội trường*) với tổng chiều dài 15 m, sâu 5 m, rộng 4 m.

c. Thiệt hại về đường giao thông, cầu, cống thoát nước:

- Tại Km 1340+400 đường Hồ Chí Minh địa phận thôn Đắk Nớ bị sạt lở khoảng 200m³ đất gây ách tắc giao thông (*đã phối hợp khắc phục xong thông tuyến vào lúc 13h00p ngày 26/10/2025*)

- Bị trôi 100 m ống nước D90 (*ống dẫn nước về phục vụ tưới 3.5 ha diện tích lúa nước tại thôn Đắk Đoát*)

- 03 Cầu treo bị hư hỏng nặng².

¹Công văn số 628/UBND-KT ngày 22/10/2024 của UBND xã về việc chủ động phòng, chống, ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường.

²Cầu treo đi khu sản xuất thôn Đắk Ra; cầu treo Đắk Chu thôn Long Nang và cầu treo qua Sông Pô Kô thôn Đắk Poi.

- Tuyến đường nội thôn Đăk Rang bị sạt lở chiều dài 15m, chiều sâu 10m (*phải làm kè vì có nguy cơ sạt hết đường đi*). Đường đi sản xuất Đăk Pang thôn Đăk Ra (*bị sạt lở 250m³ đất*); Đường từ Cầu Đăk Pék đi khu lò gạch cũ thôn Đăk Dung (*bị sạt lở taluy âm phía Suối với chiều dài 30m, sâu 12m, rộng 2m*); Đường nội thôn Đăk Ven bị sạt lở chiều dài khoảng 40m, chiều sâu 12m.

- Tuyến đường DH83 vào thôn Đăk Đoát (*đi xã Đăk Nhoong cũ*) bị sạt lở, ngập lụt nhiều đoạn nghiêm trọng có nguy cơ chia cắt không đi lại được.

- Cầu tràn đi khu sản xuất thôn Đăk Tung bị nước cuốn trôi 01 bên mố cầu.

d. Thiệt hại về Chuồng trại chăn nuôi: có 01 hộ bị sạt lở sập chuồng Heo với tổng diện tích khoảng 40m²

d. Thiệt hại về trường học: Hiện điểm trường Mần mon thôn Long Nang bị ngập úng (*nước tràn vào các phòng học*). Điểm trường chính Trường Tiểu học Kim Đồng, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu có nguy cơ sạt lở nếu lượng nước tăng cao trong thời gian tới.

2. Thiệt hại về sản xuất:

a. Thiệt hại về lúa ruộng: Khoảng 10 ha tại thôn Đăk Ven, Đăk Rang, Đăk Đoát, Pêng Sal Pêng, 14A, 14B, Đông Thượng, Đăk Tung, Đăk Poi, Long Nang, Chung Năng,...

b. Thiệt hại về hoa màu: 5,17 ha tại thôn Đăk Ven, Đăk Rang, Đăk Đoát, Pêng Sal Pêng, 14A, 14B, Đông Thượng, Đăk Tung, Đăk Dung, Đăk Poi, Long Nang, Chung Năng,...

c. Thiệt hại về đất sản xuất khác, ao hồ bị bồi lấp: Khoảng 15 ha tại thôn Đăk Ven, Đăk Rang, Đăk Đoát, Pêng Sal Pêng, 14A, 14B, Đông Thượng, Đăk Tung, Đăk Poi, Long Nang, Chung Năng,...

3. Tình hình lũ lụt:

- Hiện nay, tại các khu vực sông, suối qua địa bàn các thôn, mực nước và lưu lượng nước ghi nhận cao hơn so với mức bình thường; UBND xã tiếp tục chỉ đạo các lực lượng theo dõi, đánh giá diễn biến, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó khi có tình huống phát sinh.

- Hiện tại mực nước sông Pô Kô đoạn chảy qua khu vực trung tâm xã đang có xu hướng lên cao và có khả năng tiếp tục tăng, tiềm ẩn nguy cơ gây sạt lở bờ sông và ngập lụt trên diện rộng, ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống tại các thôn 14A, 14B, Đăk Rang, Đăk Ven và Đông Thượng.

III. Tình hình khắc phục:

- UBND xã đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc UBND xã, phối hợp Công an xã, Ban CHQS xã, Hạt Quản lý đường bộ thuộc Cục Quản lý đường bộ IV xử lý các điểm sạt lở, phân luồng, đảm bảo thông tuyến.

- UBND xã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả đối với những tình huống có thể xảy ra.

IV. Đề xuất kiến nghị:

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm bố trí ngân sách hỗ trợ địa phương khắc phục các công trình, tuyến đường, cầu treo, thủy lợi bị thiệt hại hư hỏng nặng.

Ủy ban nhân dân xã Đăk Pék báo cáo nhanh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng,

chống thiên tai và TKCN&PTDS tỉnh; Sở Xây dựng biết, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Văn phòng TT PCTT, PTDS &TKCN tỉnh (b/c);
- Thường trực Đảng ủy (b/c);
- Thường trực HĐND xã (đ/b);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã (t/d);
- Thành viên BCH PCTT, TKCN&PTDS xã (t/h);
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Đăng Dự